

# PATTEX

## Kraftkleber Transparent

### Kontaktklebstoff

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 26.09.2011

Seitenanzahl 2

#### EIGENSCHAFTEN

- ▶ **Trocknet Transparent**
- ▶ **Gute Wasch- und Reinigungsbeständigkeit**
- ▶ **Gute Bügelbeständigkeit**

#### EINSATZBEREICHE

- Zum Säumen und Ausbessern von Textilien\*
- Verkleben von Textilien\* wie Baumwolle, Jeansstoffe, Leinen, Filz, verschiedenen Mischgeweben und Kunstfaser auch in Kombination mit Holz, Leder und Metall

\*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Styropor®, empfindliche Textilien (Seide u.ä.)

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein.

#### VERARBEITUNG

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes ([www.mymsds.henkel.com/mymsds/](http://www.mymsds.henkel.com/mymsds/)) über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

#### Klebstoffauftrag

Klebstoff beidseitig dünn auftragen, Stoffteile sofort zusammendrücken und ggf. fixieren.



#### Ablüftung

30 Minuten trocknen lassen. Anschließend Überbügeln der Klebefläche erhöht die Wasch- und Reinigungsbeständigkeit.

#### Zur Beachtung

Im Falle empfindlicher Textilien erst eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchführen. Tube nach Gebrauch sofort verschließen.

Frischen Klebstoff ist mit Wasser entfernbar.

## TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Dispersion
Dichte bei +23°C	Ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup>
Aussehen	Weiß, cremig
Abbindezeit	In Abhängigkeit von Material und Auftragsstärke ca. 30 bis 60 min bei Raumtemperatur
Mindesthaltbarkeit bei kühler, frostfreier Lagerung	12 Monate (20°C)

## Fachinformation

PXST1      20g

## ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080410

## PRODUKTSICHERHEIT

Verschütten des Klebstoffes sowie Hautkontakt vermeiden und Kleidung und Arbeitsfläche schützen. Hinweise zur Produktsicherheit im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)  
[www.henkelhaus.de](http://www.henkelhaus.de)



**Nur Pattex klebt wie Pattex**